



形式	寸法 (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ZB-30MS	98	114	78	30	95	42	6.5	30	4.5	10
ZB-42MS	130	146	110	42	126	57	6.5	36	4.5	10

	定格電流 A	貫通 孔径 φ	貫 通 電 線			取 付 板	ケ ー ス 色
			1 φ 2 W	1 φ 3 W 3 φ 3 W	3 φ 4 W		
						クロメートメッキ処理	黒(フェノール)
ZB-30MS	100	30	IV 60mm <sup>2</sup>	IV 50mm <sup>2</sup>	IV 38mm <sup>2</sup>	"	"
ZB-42MS	200	42	IV 125mm <sup>2</sup>	IV 100mm <sup>2</sup>	IV 80mm <sup>2</sup>	"	"

関 係 図 面 記 事	画法	第三角法	作成	3年5月1日	名 称 図 番	ZB-30MS 42MS 100A 200A 零相変流器 Z-5001
	検 図	設計	写 図	担 当		
	尺 度	製作数	製 番			
		塗 装				